

TechNews: TN#492**Distribuzione:** Internal External**Prodotto:** RVG**Validità:** NA**Data:** Feb 8th, 2021**Autore:** Sébastien Bonich**Riferimento documento:** TN#492-20210203-EN**Contatto:** n.a.

RVG DRIVERS 4.6.16.0-C

Nuovi driver per RVG 5100/6100, RVG 5200/6200 e RVG 142 compatibili solo su Windows 10.

Descrizione:

Questa versione di driver migliora la stabilità del RVG durante l'acquisizione.

Con questa versione non è più necessaria l'attivazione. Con i nuovi sensori non è più inclusa una chiave di licenza = **Non più voucher**).

Nome dell'eseguibile: **SetupRVG-Carestream-Win10.exe**



Attenzione:

Questi driver sono compatibili **solo** con:

- WINDOWS 10
- RVG 5100/6100, RVG 5200/6200 e RVG 142
- CS Imaging 7 e CS Imaging 8

Nel caso in cui i clienti usano :

- **RVG 5000/6000**, è necessario installare la precedente versione dei driver: **4.6.9.0-C**.
- **RVG 6500**, è necessario installare la precedente versione dei driver: **4.6.15.0**.

- RVG 5100/6100 & RVG5200/6200 è **WINDOWS 7**, è necessario installare la versione precedente: **4.6.15.0**.

Tutti i RVG 5200/6200 **con e senza voucher** sono compatibili con la versione **4.6.15.0**.

	Windows 7 (4.6.9.0-C)	Windows 7 (4.6.15.0)	Windows 10 (4.6.9.0-C)	Windows 10 (4.6.15.0)	Windows 10 (4.6.16.0-C)
RVG 5000/6000	Green	Red	Green	Red	Red
RVG 6500	Green	Green	Green	Green	Red
RVG 5100/6100	Green	Green	Green	Green	Green
RVG 5200/6200/142 (with license)	Green	Green	Green	Green	Green
RVG 5200/6200/142 (without license)	Green	Green	Green	Green	Green

- / -